

Geeignet zum Anpflanzen von Porree nackt oder im Topf.

Prinzip: Der Pflanzer legt die Pflanze richtig auf das Zufuhrband hingelegt. Das Zufuhrband führt die Pflanze richtig zwischen die feste Metallscheibe und die flexibele Gummischeibe ein. Die Pflanze wird von den Scheiben richtig in die Pflanzfurche eingebracht und losgelassen. Die Pflanze wird von den Druckrädern sofort richtig angedrückt. Die Maschine wird vorn von Rädern abgestützt die mittels Kettenantrieb die Scheibengeschwindigkeit der über Schlepperhydraulik angetriebenen Pflanzscheiben bestimmen, damit die Scheibengeschwindigkeit immer gleich der Fahrgeschwindigkeit ist. Das Kettenrad des Kettenantriebs zwischen Pflanzscheibe und Zufuhrband entscheidet über den Pflanzabstand in der Reihe.

Vorteile: Bequeme Pflanzsitze. Das Pflanzergewicht hat kein Einfluss auf das Andrücken der Pflanzen. Geringer Verschleiß. Einfach einstellbare Maschine. Kleine Pflanzfurche, welche das Pflanzenwachstum stimuliert. Da die Pflanze wird während des Anhäufelns nur kurz festgehalten wird, besteht geringere Gefahr des schiefem Pflanzens. Die Maschine kann auch untief (5 cm Tiefe) pflanzen.

Mindestreihenabstand 50 cm. Pflanzabstand in der Reihe ab 8 cm. Pflanztiefe bis 15 cm, normalerweise 12 cm in einer breiteren Furche von 5 cm Tiefe. Kapazität: pflanzenabhängig ca. 3000 Pflanzen pro Person und Stunde.

Die Maschine wird mit Pflanzschar mit Furchenzieher geliefert, damit in eine breite Furche gepflanzt wird, die nachher angehäufelt wird (beim Hacken). Überdies verfügt die Machine über ein verstellbares Pflanzengestell und Kistengestell

Die Maschine ist auch mit Plane erhältlich: Dach weiß, Seiten grün mit Fenster. Vorderseite fixiert, seitlich verschiebbar und Rückseite aufwickelbar.

Zufuhrband



Pflanzen werden aufgelegt

Vier Reihen



Pflanzscheibe



Scheibe pflanzt gerade in die Furche

Sieben Reihen



Pflanzen in Furche



12 cm tief in Furche von 5 cm

Pflanzergebnis



